

## Kurzbericht



Caravan Stellplatz mit Servicegebäude Louiseneck | ©Felix Ihle

## Caravan Stellplatz mit Servicegebäude Louiseneck

Am Gradierwerk  
99518 Bad Sulza

Tel: +49 36461 8210  
Fax: +49 36461 82111

info@bad-sulza.de  
<https://www.bad-sulza.info>

### Anbieter: Kurgesellschaft Heilbad Bad Sulza mbH

Kurpark 2  
99518 Bad Sulza

Tel: +49 36461 8210

info@bad-sulza.de

## Herzlich willkommen!

Der Wohnmobil- und Caravanstellplatz "Am Gradierwerk" Bad Sulza liegt direkt hinter dem Gradierwerk "Louise" im Grünen. In der Nähe befinden sich ein Freibad, die Toskana Therme, Gaststätten und Einkaufsmöglichkeiten – alles fußläufig zu erreichen. Im Servicegebäude gibt es Sanitärräume, eine Waschmaschine und eine Spülküche. Der Stellplatz selbst ist mit Strom- und Wassersäulen, einer Entsorgungsstation sowie kostenfreiem WLAN ausgestattet.

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## Caravan Stellplatz mit Servicegebäude Louiseneck

99518 Bad Sulza, Zertifikats-ID: PA-19983-2026



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

**»Reisen für Alle«**


eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**April 2026 – März 2029**

die Auszeichnung

**»Barrierefreiheit geprüft«**

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.



Caravan Stellplatz  
mit Servicegebäude  
Louiseneck

©Denis Puffky



Caravan Stellplatz  
mit Servicegebäude  
Louiseneck

©Denis Puffky

---

## Überblick

- Lage im Grünen direkt am Gradierwerk "Louise"
- Servicegebäude mit Sanitäreinrichtungen, Waschmaschine und Spülküche
- Freibad, Toskana Therme, Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten fußläufig erreichbar
- Buchung über die Tourist-Information Bad Sulza oder einen Automaten am Servicegebäude

## Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Gelände stufenlos zugänglich
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über einen Aufzug erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- WC für Menschen mit Behinderung
- Schwellenlose, große Dusche
- Duschstuhl oder -sitz vorhanden
- Assistenzhunde willkommen

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos zugänglich.
- Außenwege sind mindestens 200 cm breit und haben maximal eine Längsneigung von 3.5 % über 6 m. Sie sind von der Oberflächenbeschaffenheit nicht erschütterungsarm und schwer begeh- und befahrbar. Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Türen sind mindestens 98 cm breit.
- Es ist eine Sanitäreanlage für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Das WC ist von einer Seite anfahrbar ist (mindestens 80 cm). Es sind links und rechts vom WC klappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel ist auch im Sitzen einsehbar.
- Der Zugang zur Dusche erfolgt schwellenlos. Ein Haltegriff und ein Duschstuhl sind vorhanden.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es sind keine Informationen, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen, vorhanden.
- Es gibt einen Alarm, der jedoch nur akustisch wahrnehmbar ist.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Es sind Glastüren vorhanden; diese haben z.T. keine Sicherheitsmarkierungen in einer Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm.
- Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche mitgebracht werden.
- Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind selten/vereinzelt taktil erfassbar und überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.
- Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

# Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Name des Campingplatzes ist von außen klar erkennbar.
- Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche mitgebracht werden.
- Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

# Bequem unterwegs für alle Generationen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.


- Der Name des Campingplatzes ist von außen klar erkennbar.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos zugänglich.
- Außenwege sind mindestens 200 cm breit und haben maximal eine Längsneigung von 3.5 % über 6 m. Sie sind von der Oberflächenbeschaffenheit nicht erschütterungsarm und schwer begeh- und befahrbar. Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Türen sind mindestens 98 cm breit.
- Es gibt einen Alarm, der jedoch nur akustisch wahrnehmbar ist.
- Es ist eine Sanitäranlage vorhanden.
- Am WC sind links und rechts vom WC klappbare Haltegriffe vorhanden.
- Der Zugang zur Dusche erfolgt schwellenlos. Ein Haltegriff und ein Duschstuhl sind vorhanden.

# Bildergalerie


Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.

---




**Caravan-Stellplätze**

©DenisPuffky




**Automat**

©Denis Puffky



**Sanitärgebäude**

©Denis Puffky



**Sanitärgebäude**

©Nicole Thürkind-Franke

---

# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

